



Es un esmalte 3 en 1: imprimación, protección antioxidante y acabado decorativo en un mismo producto. Se aplica directamente sobre hierro y acero, nuevo u oxidado sin imprimación previa. Idóneo para rejas, verjas, barandillas, goteras, mueble de jardín y otras superficies de metal. Proporciona un acabado extra liso con alto brillo.

Preparación

Lijar las superficies lisas y eliminar las partículas sueltas de óxido y pintura con un cepillo metálico.

Eliminar la grasa, polvo y suciedad con una disolución de detergente, aclarar con agua y dejar secar. Pintar una vez que la superficie esté seca.

Sobre superficies metálicas previamente pintadas, aplicar Hammerite Esmalte Metálico Directo sobre el Hierro y Óxido sobre una zona de prueba y dejar actuar durante una hora. Si no hay reacción, aplicar Hammerite Esmalte Metálico Directo sobre el Hierro y Óxido directamente sobre la superficie. Si hay reacción, eliminar toda la pintura de la superficie antes de aplicar.

Para conseguir buena adherencia sobre zinc, aluminio y superficies galvanizadas, aplicar Hammerite Fondo para Metal Galvanizado antes de aplicar Hammerite Esmalte Metálico Directo Sobre el Hierro y Óxido.

Aplicación

Temperatura ideal de aplicación entre 8 y 25°C.

Remover ligeramente, NO vigorosamente antes de usar. NO mezclar Hammerite Esmalte Metálico Directo sobre el Hierro y Óxido de dos latas distintas, ni mezclar colores.

Aplicación con brocha: no diluir – el producto está listo para su uso.

Aplicar la primera capa, asegurándose que todos los bordes y esquinas están apropiadamente recubiertos. Una vez seca, aproximadamente después de 4 horas, aplicar la segunda capa.



Limpieza y mantenimiento

Quitar el exceso de producto de las herramientas antes de limpiar con disolvente.

Almacenar en un ambiente seco y bien ventilado, protegido de las heladas y altas temperaturas.

Volver a poner la tapa a la lata y agitar bien para asegurar un buen aislamiento contra el aire.

No tirar a desagües ni a cursos de agua.

Herramientas necesarias

Destornillador romo o cuchillo viejo, cepillo metálico o papel de lija grueso, brocha o rodillo, gafas, guantes de protección, cinta de pintor disolvente y trapos.