FICHA TÉCNICA

SELLADOR DE GRIETAS

1. Descripción

Pintura formulada a base de resinas de caucho. Presenta una elevada densidad permitiéndole sellar fácilmente grietas, fisuras y hendiduras. Impermeabiliza las superficies tratadas.

- **Propiedades:**
- Elevadas propiedades selladoras.
- Impermeabilizante.
- Alta cubrición.
- Buena retención del color.
- Excelente resistencia.
- Gran adherencia.
- Muy fácil aplicación y repintado.
- No contiene plomo ni cromatos.
- No amarillea.

CUIDANDO LA CALIDAD IMPORTA

2. Usos recomendados

Ideal para sellar tejados, desagües. Permite impermeabilizar todo tipo de superficies tanto en interior como en exterior.

3. Presentación

Colores: Blanco SG101, Gris SG113, Negro SG104.

Envase : De 650/500ml.

4. Características técnicas:

• Naturaleza	Resina caucho
• Pigmentos	Elevada solidez a la luz
• Disolventes	Hidrocarburos aromáticos / acetatos
• Propelente	Hidrocarburos, ricos en C3 y C4
• Densidad (ASTM D1475 ISO2811)	0.99 ± 0.02 gr./cc (Según color)
• Viscosidad (ASTM D1200 ISO2431)	13 – 15 seg. (Copa Ford Nr. 4, 20ºC).

• % sólidos en peso	17.9 ± 0.5 % (Valor teórico)
• VOC	672 ± 1 gr./l
• Brillo a 60º (ASTM D523 ISO2813)	<5
• Rendimiento:	650/500ml; 3 m^2 según el soporte
• Tiempos de secado a 20ºC: (ASTM D1640 ISO1517)	Superficial: 45 min. Total: 120 min. Repintado: Antes de 1 hora o después de 48h.
• Temperatura de aplicación	De 10 a 35ºC
• Espesor de capa seca (ASTM D823 ISO2808)	25 micras
• Adherencia (ASTM D3359 ISO2409)	3B
• Resistencia del pintado al calor	Recomendado hasta 100ºC
• Inflamabilidad	Extremadamente Inflamable
• Presión:	3-4 bars a 20ºC / 6-7 bars a 50ºC
• Limpieza	Disolvente limpieza en spray
• Vida del producto	10 años

6. Instrucciones

La superficie a pintar deberá estar limpia, seca y exenta de cualquier tipo de contaminante.

Agitar enérgicamente el aerosol durante 1 minuto después de que suenen las bolas mezcladoras.

Pulverizar a una distancia de 25/30 cm., aplicando capas finas y rápidas, primero en sentido horizontal y luego en sentido vertical. Es recomendable dar dos capas finas y no una de gruesa para conseguir una cubrición uniforme y evitar descuelgues.

Una vez terminada la operación invertir el bote y pulsar hasta que salga sólo gas para limpiar el pulsador.

7. Seguridad

Los envases llevan las correspondientes etiquetas de seguridad, cuyas indicaciones deben ser observadas. Para más información consultar la Ficha de Seguridad.

La información facilitada en esta ficha técnica es el resultado de nuestras investigaciones en laboratorio y experiencias reales de aplicación. Sin embargo y dado que frecuentemente los productos se utilizan en condiciones que escapan a nuestro control, no podemos garantizar más que el buen resultado del producto siempre y cuando su aplicación y uso sean correctos.

NOVASOL SPRAY S.A.

Polígono Industrial Empalme - c/ Empalme nº27
Tel. 977 67 76 05 Fax. 977 67 80 72
43712 LLORENÇ DEL PENEDÈS –Tarragona-España
novasol@novasolspray.com