



Hammerite Convertidor de Óxido transforma la capa de óxido en una superficie saneada en 15 minutos que luego se puede repintar.

### **Preparación**

- Limpiar la superficie retirando todo el esmalte suelto, así como el óxido, la suciedad, la grasa y la sal. Aclarar con agua limpia y dejar que se seque.

### **Aplicación**

- Agitar el recipiente con fuerza y verter la cantidad necesaria en un recipiente de plástico.
- Con brocha: aplicar directamente sobre la zona oxidada, trabajando especialmente las áreas muy picadas, las esquinas y cantos. Evitar cubrir las zonas ya pintadas.
- Hammerite Convertidor de Óxido se vuelve azul/negro al reaccionar con el óxido. Si no cambia de color en una hora, volver a aplicar el producto. Aplicar la capa final después de 3 horas.
- No devolver el producto sobrante no utilizado a su recipiente original.

### **Limpieza y almacenamiento**

- Almacenar en un ambiente seco y bien ventilado, protegido de las heladas y altas temperaturas.
- No tirar a desagües ni a cursos de agua.

### **Herramientas necesarias**

- Cepillo metálico, brocha, recipiente de plástico y guantes de goma.